

INSTRUKCJA BHP UŻYWANIA TERMOMETRU

1. WSTĘP:

Zapewnienie bezpiecznego i higienicznego użytkowania termometru elektrycznego podczas pomiaru temperatury ciała.

Wymagania ogólne:

- Termometr elektryczny służy wyłącznie do pomiaru temperatury ciała człowieka.
- Urządzenie powinno być obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta.
- Każdy użytkownik ma obowiązek zachowania higieny oraz dbałości o stan techniczny urządzenia.
- Pomiar powinien być wykonywany w warunkach bezpiecznych, w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze otoczenia (zazwyczaj 10–40°C).

2. WYKONYWANE CZYNNOŚCI PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY NALEŻY SPRAWDZIĆ:

- Sprawdzić, czy termometr jest czysty i sprawny technicznie.
- Zdezynfekować powierzchnię pomiarową (sondę, czujnik).
- Upewnić się, że bateria jest naładowana lub wymieniona.
- Poinformować badaną osobę o przebiegu pomiaru.

3. WYKONYWANE CZYNNOŚCI PODCZAS PRACY:

- Umieścić czujnik zgodnie z przeznaczeniem
- Unikać ruchów badanego w trakcie pomiaru – może to zakłócić wynik.
- Nie stosować nadmiernej siły podczas przykładania sondy.
- Odczytać wynik dopiero po zakończeniu sygnału pomiarowego.
- W razie nieprawidłowego działania (np. brak odczytu, komunikat błędu) – przerwać używanie i powiadomić prowadzącego/opiekuna.

4. WYKONYWANE CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU PRACY

- Ostrożnie odstawić termometr z miejsca pomiaru.
- Zdezynfekować sondę lub czujnik zgodnie z zaleceniami producenta.
- Usunąć i wyrzucić jednorazową osłonkę (jeśli stosowana).
- Wyłączyć urządzenie i odłożyć w wyznaczone miejsce.
- Przechowywać termometr w suchym, czystym pomieszczeniu, w temperaturze pokojowej.

5. ZABRANIA SIĘ

- Używania termometru elektrycznego niezgodnie z jego przeznaczeniem.
- Stosowania urządzenia u osób z widocznymi ranami, infekcjami lub oparzeniami w miejscu pomiaru.
- Używania termometru w środowisku wilgotnym, zapyłonym lub w pobliżu źródeł ognia.
- Zanurzania całego urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- Samodzielnego rozkręcania, modyfikowania i naprawiania termometru.
- Wspólnego używania termometru bez wcześniejszej dezynfekcji powierzchni pomiarowej.

6. UWAGI KOŃCOWE

- Przeglądy, naprawy i konserwacje okresowe powinny być wykonywane przez serwis techniczny zapoznany z dokumentacją.
- Każdy zaistniały wypadek przy pracy zgłaszać swojemu przełożonemu/prowadzącemu, a stanowisko pracy pozostawić w stanie, w jakim wydarzył się wypadek.
- Z treścią niniejszej instrukcji należy zapoznać wszystkich pracowników/studentów jednostki organizacyjnej.

W NAGŁYCH PRZYPADKACH NALEŻY DZWONIĆ DO:

- Pogotowie ratunkowe: 999
- Straż pożarna: 998
- Numer alarmowy: 112